



ویژه کارکنان شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و شوراهاي‌هاي اسلامي شهر و روستا

* علائم مسمومیت با گاز منواکسید کربن:

علایم مسمومیت با منواکسید کربن می تواند طیف وسیعی را شامل شود که در بیماری های مختلفی دیده می شود . متأسفانه بسیاری از این علایم شبیه سرماخوردگی است و اکثر افراد فکر می کنند به دلیل سردی هوا دچار سرماخوردگی شده و تمایل به استراحت و خوابیدن پیدا می کنند. ابتلای تمام افراد خانواده به علایمی شبیه به آنفلوآنزا، بروز مسمومیت در افراد را نشان می دهد.

- ۱- سردرد
- ۲- ضعف جسمانی
- ۳- سرگیجه و بی قراری
- ۴- تهوع و استفراغ
- ۵- خمیازه کشیدن بیش از حد
- ۶- کاهش دید از علایم عمومی مسمومیتها است.
- ۷- حالت خواب آلودگی شدید، کسلی، خستگی و کاهش قدرت عضلانی از جمله علایم اولیه مسمومیت در افراد به شمار می روند. چنانچه افراد در این مرحله متوجه چنین علایمی شدند، با خارج شدن از فضای آلوده می توانند از پیشرفت مسمومیت پیشگیری کنند.

* علایم مراحل پایانی و نزدیک به مرگ :

کبودی دست، دور لب ها، و نوک انگشتان از علایم پایانی مسمومیت با گاز (CO) به شمار می روند که در نهایت فرد دچار تنگی نفس شده و فوت می کند. هر سال صدها نفر بر اثر استنشاق گاز منواکسید کربن جان خود را از دست می دهند.

* گروه های در معرض خطر:

تمامی افراد در معرض خطر قرار دارند ولی کودکان، زنان باردار، و سالمندان جزو گروه آسیب پذیر و در معرض خطر بیشتری با منواکسید کربن هستند و علایم مسمومیت در آنها سریع و با شدت بیشتری ایجاد می شود . همچنین غلظت گاز منواکسید کربن در فضای اتاق در ایجاد مسمومیت بسیار موثر است.

* چگونگی برخورد با مسمومیت ناشی از گاز منواکسید کربن:

- * فرد مسموم را از محیط آلوده به هوای آزاد منتقل کنید.
- * یقه پیراهن و کمربند و لباس های تنگ افراد مسموم را باز کنید.
- * در صورت امکان عملیات اکسیژن دهی به فرد مسموم را با نهایت دقیق شروع کنید.
- * باز نگه داشتن راه های هوایی و تماس با واحد های اورژانس در مراحل بعدی درمانی بایدمورد توجه قرار گیرد.



*به یاد داشته باشید که خارج کردن افراد مصدوم از محیط آلوده و قرار دادن آنها در محیط باز از مهمترین اقدامات پیشگیرانه محسوب می شود.

***معمول ترین منابع تولید گاز (CO):**

- ۱- گاراژهای زنجیره ای
- ۲- کوره های نفت و گاز
- ۳- بخاری های چوبی
- ۴- بخاری و شومینه های گازی و چوبی
- ۵- وسایل گازسوز
- ۶- ژنراتورهای قابل حمل
- ۷- بخاری های نفتی یا گازی
- ۸- دود سیگار
- ۹- اگروز خودرو روشن

***جهت کاهش احتمال بروز مسمومیت در محل کار باید به نکات زیر توجه کرد:**

- ۱- یک سیستم تهویه هوا باید در محیط باشد.
- ۲- با بررسی دائمی، همیشه از سلامت و استاندارد بودن دستگاههای گرمایش و وسایل غذایی اطمینان حاصل نمائید.
- ۳- سعی کنید وسایل و موتورهای احتراقی را با وسایل الکتریکی و وسایلی که با باطری کار می کنند جایگزین نمائید.
- ۴- به این نکته توجه نمائید که وسایل بنزین سوز حتماً باید در محیط باز استفاده شوند.
- ۵- اگر خطر وجود گاز (CO) در محیط کار وجود دارد حتماً از هشداردهنده های مونوکسید کربن در محیط استفاده نمائید.
- ۶- کارکنان را در خصوص منابع آلودگی (CO) و طریقه برخورد با آن آموزش دهید.
- ۷- در محیط کار هر گونه وضعیتی را که احتمال مسمومیت با مونوکسید کربن وجود دارد، به کارفرما اطلاع دهید.
- ۸- همیشه نسبت به وضعیت تهווیه محیط کار و منزل هوشیار باشید مخصوصاً اگر از وسیله گرمایی احتراقی استفاده می کنید.



- ۹- چنانچه حالت تهوع، سرگیجه، و خواب آلودگی داشتید سریعاً بقیه را در جریان بگذارید و اگر مشکوک به مسمومیت با منواکسید کربن هستید سریعاً محیط را ترک کنید.
- ۱۰- چنانچه به دکتر مراجعه کردید حتماً به پزشک اطلاع دهید که احتمالاً در محیط آلوده به منواکسید کربن قرار گرفته بودید.
- ۱۱- هرگز در محیط های در بسته از وسایل احتراقی غیراستاندارد استفاده نکنید.