

ویژه کارکنان شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و شوراهای‌های اسلامی شهر و روستا



روش‌های بهبود خواص پلاستیک‌های بازیافتی

از این روش برای بهبود خواص ضایعات پلاستیکی مانند پلی اولفین‌ها استفاده می‌شود. در این روش دو یا چند پلاستیک (نو و ضایعاتی) در دمای بالاتر از نقطه ذوب با هم مخلوط می‌شوند و یک ترکیب همگن به دست می‌آید.

۱
افزودن پلاستیک نو
به پلاستیک‌های بازیافتی
(آلیاژی):

موادی مانند کربنات کلسیم، سولفات باریم، سولفات کلسیم، سیلیس، میکا، و کائولن به عنوان پر کننده ضایعات پلاستیک‌ها استفاده می‌شوند. استفاده از پر کننده‌ها جهت بهبود خواص پلاستیک‌های ضایعاتی از جنس PVC صورت می‌گیرد.

۲
افزودن مواد پر کننده
به ضایعات پلاستیکی:

مانند افزودن الیاف کوتاه شیشه جهت جبران خواص ضعیف مکانیکی ضایعات پلاستیکی

۳
افزودن مواد تقویت کننده
به ضایعات پلاستیکی: